



**СИНТО**

**ЗАО "СИНТО" ИНН 7802035949**

197022, г. Санкт-Петербург,  
ул. Инструментальная, д.8  
тел./факс 323-81-19, 327-25-94

**Авторизованный сервис-центр  
GRUNDFOS, DANFOSS,  
ALFA LAVAL  
по Северо-Западу**

188663, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г.п.  
Кузьмоловский, д.30, лит.А, «Производственный цех  
№30» (Капитоловская площадка ФГУП «РНИЦ  
«Прикладная химия. Опытный завод»)  
тел./факс (812) 633-03-08  
*Исх. № 4335 от 14.10.2016г.*

**ООО «УК «Люмьер-комфорт»**

Главному инженеру  
Камкову Д.И.

Тел. 8-911-129-95-92

Денис Игоревич.

В ходе проведения работ по подготовке к отопительному сезону ИТП ЖК "Люмьер", в рамках договора №24-04-16-РО от 24.04.2016, обнаружено загрязнение теплообменников горячей воды осадками содержащими железистые соединения. Такой осадок образуется в результате реакции растворов соединения железа при нагревании воды в ИТП. Железо появляется в воде в результате прохождения по стальным, кранам и арматуре.

Для устранения таких загрязнений можно рекомендовать установку дополнительной фильтрации воды после ИТП по горячей воде, замену участков стальных трубопроводов на трубопроводы из полимерных материалов.

С уважением

Руководитель сервисного центра ЗАО "СИНТО"

Корбут С.В.